


1. Feladat

Egy rugalmas test valamilyen pontjában az alábbi feszültség elbrend

$$\underline{\underline{\sigma}}_{(x,y,z)} = \begin{pmatrix} 80 & 60 & 0 \\ 60 & 30 & 0 \\ 0 & 0 & 20 \end{pmatrix} \text{ MPa}$$

Határozzuk meg Mohr körök segítségével a főfeszültségeket és a főirányokat!



Biztos:


$\sigma_z = 20 \text{ MPa}$ főfeszültség
(Sajátterhelés)
↳ a leghalványabb irány (főirány)

$$e_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Mohr körök

① Felvesszük az ismert pontokat

$$X(80, 60); Y(30, 60)$$



$$\sigma_0 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} = 55 \text{ MPa}$$

$$R = \sqrt{(\sigma_x - \sigma_0)^2 + \tau_{xy}^2} = \sqrt{25^2 + 60^2} = 65 \text{ MPa}$$

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= \sigma_0 + R = 120 \text{ MPa} \\ \sigma_2 &= \sigma_z = 20 \text{ MPa} \\ \sigma_3 &= \sigma_0 - R = -10 \text{ MPa} \end{aligned}$$

$$\alpha = \arccos\left(\frac{\sigma_x - \sigma_0}{R}\right) = 33,69^\circ$$


Teljes a főfeszültség

$$\sigma_1 = 120 \text{ MPa} \rightarrow \underline{e}_1 = (\cos \alpha, \sin \alpha, 0)$$

$$\sigma_2 = 20 \text{ MPa} \rightarrow \underline{e}_2 = (0, 0, 1)$$


$$\sigma_3 = -10 \text{ MPa} \rightarrow \underline{e}_3 = (\sin \alpha, -\cos \alpha, 0)$$

előtte!



Az ismert főfeszültség felírható!

Az $\{\underline{e}_1, \underline{e}_2, \underline{e}_3\}$ bázis rendszerrel jobbsodrásúak kell lennie!



$$\underline{e}_1 = \begin{bmatrix} 0,83205 \\ 0,5547 \\ 0 \end{bmatrix}; \underline{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}; \underline{e}_3 = \begin{bmatrix} 0,5547 \\ -0,83205 \\ 0 \end{bmatrix}$$

2. Feladat

$$\underline{\sigma} = \begin{bmatrix} 30 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -40 \\ 0 & -40 & 0 \end{bmatrix} \text{ MPa}$$

$$\Rightarrow \sigma_x = 30 \text{ MPa főfesz.}$$

$$\underline{e}_x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ főirány}$$

$$\sigma_0 = \frac{\sigma_y + \sigma_z}{2} = 0 \text{ MPa}$$

$$r = \sqrt{(\sigma_y - \sigma_0)^2 + \tau_{yz}^2} = \sqrt{0^2 + 40^2} = 40 \text{ MPa}$$

$$2\alpha = 90^\circ$$

$$\alpha = 45^\circ$$




$$\sigma_1 = \sigma_0 + r = 40 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = 30 \text{ MPa}$$


$$\sigma_3 = \sigma_0 - r = -40 \text{ MPa}$$

$$\underline{e}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}; \underline{e}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}; \underline{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

Jobbsodrásúak teljesülnek!




3. Feladat Ábrázoljuk a P, Q, R pontokban a feszültségállapot körköcián, újul fel a feszültségi tenzor mátrixával eleveit és illoir körüli segítségével határozzuk meg a fővárályokat és a főfeszültségeket!



$$H_1 = H_2 = 530 \text{ Nm}$$

$$d = 30 \text{ mm}$$




Reakció

$$M_{HA} = 530 \text{ Nm}$$

$$H_{VA} = 530 \text{ Nm}$$

Legbetoitelet



Geometria

$$I_y = \frac{d^4 \pi}{64} = 39769,8 \text{ mm}^4$$



$$I_p = \frac{d^4 \pi}{32} = 79521,6 \text{ mm}^4$$

P-pont

$$\sigma_x = \frac{M}{I_y} \cdot \left(-\frac{d}{4}\right) = -99,97 \text{ MPa}$$


$$\tau_{xt} = \frac{M}{I_p} \cdot \frac{d}{2} = 99,97 \text{ MPa}$$

$$\underline{\underline{\sigma}}_{(x, r, t)} = \begin{bmatrix} -99,97 & 0 & 99,97 \\ 0 & & \\ 99,97 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ MPa}$$



$\hookrightarrow \sigma_r = 0 \text{ MPa}$ főfesz! $\underline{e}_r = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ fővárály

$$T(0, 99,97)$$



$$\sigma_0 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} = -50 \text{ MPa}$$

$$r = \sqrt{50^2 + 100^2} = 111,803 \text{ MPa}$$

$$\sigma_1 = \sigma_0 + r = 61,803 \text{ MPa}$$


$$\sigma_2 = 0 \text{ MPa}$$

$$\sigma_3 = \sigma_0 - r = -161,803 \text{ MPa}$$

$$\alpha = \frac{\arccos\left(\frac{5t-50}{2}\right)}{2} = 31,72^\circ$$


$$\underline{e}_1 = \begin{bmatrix} -\sin \alpha \\ 0 \\ \cos \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,5257 \\ 0 \\ 0,8506 \end{bmatrix}$$

$$\underline{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}; \quad \underline{e}_3 = \begin{bmatrix} \cos \alpha \\ 0 \\ \sin \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,8506 \\ 0 \\ 0,5257 \end{bmatrix}$$




$$\sigma_x = \frac{M_y}{I_y} \cdot \frac{d}{2} = 199,95 \approx 200 \text{ MPa}$$

$$\tau_{xy} = \frac{M_t}{I_p} \cdot \frac{d}{2} = -100 \text{ MPa}!$$



$$\underline{\bar{g}}_{(x,y,z)} = \underline{\bar{g}}_{(x,r,t)} = \begin{bmatrix} 200 & -\omega_0 & 0 \\ -\omega_0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

eg =  for



$$Y(0, \omega)$$

$$X(200, \omega)$$

$$\sigma_0 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} = 100 \text{ MPa}$$


$$R = \sqrt{(6x - 50)^2 + 2xy^2} = 141,4 \text{ MPa}$$

$$\sigma_1 = \sigma_0 + k = 241,421 \text{ MPa}$$

$$G_2 = \partial M^2$$

$$\sigma_3 = \sigma_5 R = -41,421 \text{ MPa}$$

$$\alpha = \frac{\arccos \frac{5x - 50}{2}}{2} = 22,5^\circ$$



$$\underline{e}_1 = \begin{bmatrix} \cos \alpha \\ -\sin \alpha \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,9239 \\ -0,3827 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\underline{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \underline{e}_3 = \begin{pmatrix} -\sin\kappa \\ -\cos\kappa \\ 0 \end{pmatrix} = \underline{\underline{\begin{pmatrix} -0,3847 \\ -0,9239 \\ 0 \end{pmatrix}}}$$

$$\sigma_x = \frac{M_1}{I_y} \cdot (z) = \underline{\underline{0 \text{ MPa}}}$$

$$\underline{\underline{\sigma}}_{(1,2)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -\omega_0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -\omega_0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \underline{\underline{\sigma}}_y = 0 \text{ MPa}$$

$$e_y = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

