



12.1, zaránt keret, \rightarrow nyitottal tétel



$$u_c = 0$$

$$v_c = 0$$

$$\varphi_c = 0$$

stabilitás egyensúlyi ség



R, F, d állandó
 mely helyeken a nyomaték maximális?
 A, B, C, D?

$$M_{H1} = M_c - F_{cx} R \sin \varphi - F_{cy} (1 - \cos \varphi) R \quad \varphi \in [0, \pi/2]$$

$$M_{H2} = M_c - F_{cx} R \sin \varphi - F_{cy} R (1 - \cos \varphi) - \underbrace{FR \sin(\varphi - \frac{\pi}{2})}_{-\cos \varphi}$$

$$\varphi \in [\pi/2, 3\pi/2]$$

$$M_{H3} = M_c - F_{cx} R \sin \varphi - F_{cy} R (1 - \cos \varphi) + FR \cos \varphi - FR \sin(\varphi - \frac{3\pi}{2}) \quad \varphi \in [\frac{3\pi}{2}, 2\pi]$$


$$u_c = \frac{1}{I_z E} \int_{(c)} M_H \frac{\partial M_H}{\partial F_{cx}} ds = \frac{1}{I_z E} \left\{ \int_0^{\pi/2} M_{H1} \frac{\partial M_{H1}}{\partial F_{cx}} R d\varphi + \int_{\pi/2}^{3\pi/2} M_{H2} \frac{\partial M_{H2}}{\partial F_{cx}} R d\varphi + \int_{3\pi/2}^{2\pi} M_{H3} \frac{\partial M_{H3}}{\partial F_{cx}} R d\varphi \right\} = 0$$

$$v_c = \frac{1}{I_z E} \int_{(c)} M_H \frac{\partial M_H}{\partial F_{cy}} ds = \frac{1}{I_z E} \{ \dots \} = 0; \quad \varphi_c = \frac{1}{I_z E} \int_{(c)} M_H \frac{\partial M_H}{\partial M_c} ds = \frac{1}{I_z E} \{ \dots \} = 0$$

$$F_{cx} = 0; \quad F_{cy} = -\frac{F}{2}; \quad M_c = -FR \frac{\pi-2}{2\pi} = M_A \quad M_D = FR \cdot \frac{1}{\pi} = M_B$$


$$|M_D| > |M_c| \quad M_{HMAX} = \frac{FR}{\pi}$$

12.2



task
 maximalis elmozdulás AB között?
 $w_C = ?$ mgalmanál DE-vel
 L, F adott, $IE = \text{állandó}$

kapillánszal



$$M_{H1} = F \cdot \xi \quad ; \quad \xi \in [0, L/2]$$

$$M_{H2} = F \cdot \xi - 2F(\xi - L/2) = F \cdot L - F \cdot \xi$$

$$\xi \in [L/2, L]$$

mgalmanál DE-e

+ 'kapszóségi' és 'peremfeltételek'

$$-\frac{M_{H1}}{IE} = w_1''(\xi); \quad \xi \in [0, L/2]$$

$$(1) w_1(L/2) = w_2(L/2)$$

$$(2) w_1'(L/2) = w_2'(L/2)$$

$$-\frac{M_{H2}}{IE} = +w_2''(\xi); \quad \xi \in [L/2, L]$$

$$(3) w_1(L/2) = 0 \text{ vagy } w_2(L/2) = 0$$

$$(4) w_2(L) = 0$$

$$w_1'(\xi) = \int -\frac{F}{IE} \xi \, d\xi = -\frac{F}{IE} \left(\frac{\xi^2}{2} + C_{11} \right)$$

$$w_1(\xi) = \int w_1'(\xi) \, d\xi = -\frac{F}{IE} \left(\frac{\xi^3}{6} + C_{11}\xi + C_{12} \right)$$

$$w_2'(\xi) = -\frac{F}{IE} (-\xi + L) \, d\xi = -\frac{F}{IE} \left(-\frac{\xi^2}{2} + L\xi + C_{21} \right)$$

$$w_2(\xi) = \int w_2'(\xi) \, d\xi = -\frac{F}{IE} \left(\frac{\xi^3}{6} + L\frac{\xi^2}{2} + C_{21}\xi + C_{22} \right)$$

$C_{11}, C_{12}, C_{21}, C_{22}$ meghatározása

$$-\frac{F}{IE} \left(\frac{L^3}{48} + C_{11} \frac{L}{2} + C_{12} \right) = -\frac{F}{IE} \left(\frac{L^3}{48} + L \frac{L^2}{8} + C_{21} \frac{L}{2} + C_{22} \right)$$

$$(2) \quad -\frac{F}{IE} \left(\frac{L^2}{8} + C_{11} \right) = -\frac{F}{IE} \left(-\frac{L^2}{8} + \frac{L^2}{4} + C_{21} \right)$$

$$(3) \quad -\frac{F}{IE} \left(\frac{L^3}{48} + C_{11} \frac{L}{2} + C_{12} \right) = 0$$

$$(4) \quad -\frac{F}{IE} \left(-\frac{L^3}{6} + \frac{L^3}{2} + C_{21} \cdot L + C_{22} \right) = 0$$

$$C_{11} = -\frac{5L^2}{24}; \quad C_{12} = \frac{L^3}{12}; \quad C_{21} = -\frac{ML^2}{24}; \quad C_{22} = +\frac{L^3}{8}$$

W_{\max} meghatározása = négyzetalkeres



$$W_{2, \max} \rightarrow W_2'(\xi_0) = 0$$

$$-\frac{F}{IE} \left(-\frac{\xi^2}{2} + L\xi + \left(-\frac{ML^2}{24} \right) \right) = 0 \quad \xi_{1,2} = \frac{-L \pm \sqrt{L^2 - \frac{11}{12}L^2}}{-2 \cdot \frac{1}{2}} = L \left(1 \pm \frac{1}{\sqrt{12}} \right)$$

$\xi_1 = L \left(1 + \frac{1}{\sqrt{12}} \right)$ minden kiindulási pontnál

$$\xi_2 = \xi_0 = L \left(1 - \frac{1}{\sqrt{12}} \right) \quad W_2(\xi_0) = W_{\max} = \frac{FL^3}{IE} \frac{1}{36\sqrt{12}}$$

$$W_C = W_1(0) = -\frac{F}{IE} \cdot \frac{L^3}{12}$$



$\sigma_{MAX} = 60 \text{ MPa}$, $w(L/2) = -\frac{L}{600}$, $E = 200 \text{ GPa}$, $b/L = ?$
 RP. $F_A = F_B = \frac{P}{2}$

$M_H = -\frac{PL}{2}x + P\frac{x^2}{2}$

$M_{HMAX} = M_H|_{x=L/2} = -\frac{PL}{2} \cdot \frac{L}{2} + P \frac{L^2}{8} = -\frac{PL^2}{8}$

$\sigma_{MAX} = \frac{M_{HMAX}}{I_y} \cdot \left(-\frac{b}{2}\right) = \frac{PL^2}{2 \cdot 8 I_y} \cdot b = 60 \text{ MPa} \quad (*)$

$w''(x) = -\frac{M_H}{I_y E}$

$w'(x) = -\int \frac{P}{2I_y E} (-Lx + x^2) dx = -\frac{P}{2I_y E} \left(-L\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + C_1\right)$

$w(x) = \int w'(x) dx = -\frac{P}{2I_y E} \left(-L\frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{12} + C_1 x + C_2\right)$



peran felteteloh

$w(0) = 0 \rightarrow C_2 = 0$

$w(L) = 0 = -\frac{P}{2I_y E} \left(-\frac{L^4}{6} + \frac{L^4}{12} + C_1 \cdot L\right) \rightarrow C_1 = \frac{L^3}{12}$

$w\left(\frac{L}{2}\right) = -\frac{P}{2I_y E} \left(-\frac{L}{6} \cdot \frac{L^3}{8} + \frac{L^4}{12 \cdot 16} + \frac{L^4}{24} + 0\right) = \frac{P}{2I_y E} \cdot \frac{5L^4}{192} = -\frac{L}{600} \quad (**)$

$(*) / (**) \rightarrow b/L = 3180 = 0.0375$



$$+w(0); w'(0)=0, w(L)=0$$

$$M_H = M_A - F_A \cdot x + p \frac{x^2}{2}$$

relatíván meghatározva
mágnak az DE segítségével

$$w''(x) = -\frac{M_H}{IE} \rightarrow w'(x) = \int -\frac{1}{IE} (M_A - F_A \cdot x + p \frac{x^2}{2}) dx$$

$$w'(x) = -\frac{1}{IE} (M_A x - F_A \frac{x^2}{2} + p \frac{x^3}{6})$$

$$w(x) = \int w'(x) dx = \int -\frac{1}{IE} (M_A x - F_A \frac{x^2}{2} + p \frac{x^3}{6} + C_1) dx$$

$$w(x) = -\frac{1}{IE} (M_A \frac{x^2}{2} - F_A \frac{x^3}{6} + p \frac{x^4}{24} + C_1 x + C_2)$$

C₁, C₂ meghatározása

3 pf. közül 2 választás

$$w(0) = 0, w'(0) = 0 \rightarrow C_1 = 0, C_2 = 0$$

M_A, F_A, F_B meghatározása a két terhelés függvényeként

$$\left. \begin{array}{l} z: F_A - pL - F_B = 0 \\ 1: M_H^A = M_A - p \frac{L^2}{2} - F_B L = 0 \\ w(L) = -\frac{1}{IE} (M_A \frac{L^2}{2} - F_A \frac{L^3}{6} + p \frac{L^4}{24}) = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} M_A = pL^2/8 \\ F_A = 5/8 pL \\ F_B = 3/8 pL \end{array}$$