Határozzuk meg az alábbi négypontos hajlítóvizsgálat esetén a próbatestben ébredő feszültségeket síkelemek használatával!



ANSYS indítása, majd válasszunk munkakönyvtárat és jobname-t. A munkakönyvtár legyen pl D:\NEPTUNKOD.

```
Utility Menu -> File -> Change Directory ...
```

Utility Menu -> File -> Change Jobname ...

```
Utility Menu -> File -> Change Title ...
```

GEOMETRIA MEGADÁSA

A szimmetria miatt elég csak a szerkezet felét modellezni. A geometriát [mm]-ben adjuk meg, emiatt a feszültségre kapott numerikus értékeket majd [Mpa]-ban fogjuk kapni! Öt *keypoint* legyen a feladatban:

```
Main Menu -> Preprocessor -> Modeling -> Create -> Keypoints -> In Active CS
```

A felugró ablakban a *keypoint* sorszámát írjuk be és adjuk meg a koordinátáit. A Z-t hagyhatjuk üresen. Ha **Apply**-t nyomunk és nem **OK**-t akkor nem tűnik el az ablak.

A keypointok koordinátái:

keypoint	Х	Y	Z
1	0	0	
2	500	0	
3	1500	0	
4	1500	300	
5	0	300	

A kontúrvonal leírása:

```
Main Menu -> Preprocessor -> Modeling -> Create -> Lines -> Lines ->Straight Line
```

Definiáljuk a megadott keypointok között a vonalakat:

line	keypoint 1	keypoint 2			
1	1	2			
2	2	3			
3	3	4			
4	4	5			
5	5	1			

A következő lépés a síkfelület megadása.

Main Menu -> Preprocessor -> Modeling -> Create -> Areas -> Arbitrary -> By Lines

ANYAGTULAJDONSÁG MEGADÁSA

Main Menu -> Preprocessor -> Material Props -> Material Models / Structural / Linear / Elastic / Isotropic

A felugró ablakban EX jelenti a rugalmassági moduluszt és PRXY a Poisson-tényezőt. Adjuk meg az értéküket: 200E3 (mivel [mm]-t használunk, emiatt a rugalmassági modulust [Mpa]-ban kell megadnunk!) és 0.3 majd **OK**.

ELEMTÍPUS MEGADÁSA

Síkbeli négycsomópontos elemet fogunk használni, sík feszültségi állapot modellezésével.

Main Menu -> Preprocessor -> Element Type -> Add/Edit/Delete / Add... / Structural / Solid / Quad 4 node 182

(érdemes HELP-ben megnézni az elemleírást!) **OK**. Az *Options…* menüben a K3-as opciót állítsuk át "Plane strs w/thk"-ra majd **OK**. **Close**.

Meg kell adni az elem vastagságát:

Main Menu -> Preprocessor -> Real Constants -> Add/Edit/Delete -> Add...

A felugró ablakban válasszuk ki az egyedüli elemet (PLANE182). **OK**. Az új ablakban a **THK** értékének írjunk be 25-t. **OK**. **Close**.

HÁLÓZÁS

Main Menu -> Preprocessor -> Meshing -> MeshTool

Elsőként a halózáshoz használt elemhez hozzá kell rendelni az attrubútumait: A felugró ablakban *Element Attributes:* itt most maradhat a Global mert csak egyfajta anyagunk és *real constant*-unk van.

Elemméret megadása: A MeshTool ablakban a *Size Controls:* alatt az *Area* mellet nyomjunk a **Set**-re majd a felugró ablakban *Pick All*. Az új ablakban a SIZE mezőbe írjunk be 50-et és **OK**.

Hálózás: A MeshTool ablakban kattintsunk a **Mesh** gombra majd a *Pick All-*ra. Ezzel kész a hálózás.

Ζ	Х														

KINEMATIKAI PEREMFELTÉTELEK MEGADÁSA

A középső keresztmetszetben a szimmetria miatt az x-irányú elmozdulás gátolt:

```
Main Menu -> Solution -> Define Loads -> Apply -> Structural -> Displacement -> On Lines
```

Válasszuk ki egérrel a jobboldali élet majd **OK**. Az új felugró ablakban válasszuk az UX-t és **OK**. A háló miatt nem látjuk a megfogás szimbólumát. Ha a *line*-okat jelenítjük meg a háló helyett akkor látszani fog:

Utility Menu -> Plot -> Lines

Az alátámasztás megadása:

Main Menu -> Solution -> Define Loads -> Apply -> Structural -> Displacement

```
-> On Nodes
```

Válasszuk ki egérrel az alátámasztás helyén lévő node-ot majd **OK**. Az új felugró ablakban válasszuk az UY-t és **OK**. **TERHELÉSEK MEGADÁSA**

Main Menu -> Solution -> Define Loads -> Apply -> Structural -> FOrce -> On Nodes

Válasszuk ki a bal felső node-t és **OK**. Direction legyen FY, majd a VALUE érték -3500 és **OK**.



MEGOLDÁS

```
Main Menu -> Solution -> Solve -> Current LS
```

Felugró ablakban **OK**. Ha kész akkor az értesítés ablak jelenik meg, hogy "Solution is done!". **Close**. A /STATUS ablakot is bezárhatjuk.

EREDMÉNYEK MEGJELENÍTÉSE

Deformált alak kirajzoltatása:

Main Menu -> General Postproc -> Plot Results -> Deformed Shape

A felugró ablakban válasszuk ki a "Def + undef edge" opciót. **OK**.



Plottoltassuk ki az x-irányú normálfeszültségeket:

```
Main Menu -> General Postproc -> Plot Results -> Contour Plot -> Nodal Solu
/ Nodal Solution / Stress / X-Component of stress
```

OK.



Elemezzük a megoldást! A tartó belső szakaszán (távol az erőbevezetés helyétől) a Navier-képlet szerinti eloszlás figyelhető meg.

Plottoltassuk ki az y-irányú normálfeszültségeket:

```
Main Menu -> General Postproc -> Plot Results -> Contour Plot -> Nodal Solu
/ Nodal Solution / Stress / Y-Component of stress
```



Látható a pontszerű erőbevezetés helyén a feszültségkoncentráció! Plottoltassuk ki a síkban ébredű csúsztatófeszültségeket:

```
Main Menu -> General Postproc -> Plot Results -> Contour Plot -> Nodal Solu
/ Nodal Solution / Stress / XY Shear stress
```



A tartó belső szakaszán (ahol a szilárdságtanos megközelítés zérus nyíró igénybevételt adna) közel zérus a csúsztatófeszültség is. Látszik, hogy nyírásból adódó feszültség a túlnyúló részen adódik, ahol van nyíró igénybevétel.

Plottoltassuk ki a jobb oldali keresztmetszetben a magasság mentén az x-irányú normálfeszültség eloszlását! Ehhez előbb definiálnunk kell egy PATH-t, aminek mentén szeretnénk az megoldásokat megjeleníteni.

Main 1	Menu	->	General	Postproc	->	Path	Operations	->	Define	Path	->	Ву
Locat	ion											

A felugró ablakban a Name mezőben adjunk nevet ennek a PATH-nak, pl "KMJOBB". nPts (pontok száma melyekkel a PATH-t megadjuk) legyen 2, nSets (PATH-hoz rendelhető megoldások/változók száma) maradjon 30, nDiv (PATH-on belüli felosztás száma) pedig 20. **OK**. Adjuk meg a két pont koordinátáit:

By Location in Global Cartesian	NBy Location in Global Cartesian
[PPATH] Create Path points in Global Cartesian Coordinate System	[PPATH] Create Path points in Global Cartesian Coordinate System
NPT Path point number	NPT Path point number 2
X,Y,Z Location in Global C5 0	X,Y,Z Location in Global CS 1500 300
C5 Interpolation C5	CS Interpolation CS
NOTE: The number of defined path points must equal	NOTE: The number of defined path points must equal
the number of specified points (PATH command)	the number of specified points (PATH command)
OK Cancel Help	OK Cancel Help

OK, OK, majd nyomjunk Cancel-t, hogy eltűnjön az ablak.

Következő lépésben a PATH-hoz hozzárendeljük a megjeleníteni kívánt megoldást:

```
Main Menu -> General Postproc -> Path Operations -> Map onto Path
```

A felugró ablakban a *Lab* mezőbe adjunk nevet neki, pl "SIGX". *Item* menüben a *Stress*-t válasszuk, majd a *Comp* mezőben az SX-t. **OK**.

Map Result Items onto Path	
[PDEF] Map Result Items onto Path	
Lab User label for item	SIGX
Item,Comp Item to be mapped	DOF solution X-direction SX Strain-total Y-direction SY Energy Z-direction SZ Strain-elastic XY-shear SYZ Strain-thermal Strain-plastic XZ-shear Strain-creep X-direction SX
[AVPRIN] Eff NU for EQV strain	
Average results across element	Ves
[/PBC] Show boundary condition symbol	
Show path on display	I No
ОК Арріу	Cancel Help

Plottoltassuk ki egy diagramba feszültségeloszlást a PATH mentén:

Main	Menu	->	General	Postproc	->	Path	Operations	->	Plot	Path	Item	->	On
Graph	1												

A felugró ablakban válasszuk ki a SIGX-t majd **OK**.



A kapott diagram vízszintes tengelye a PATH mentén mért távolság, a függőleges pedig a megadott változó (SX). Látható a Navier-képlet szerinti eloszlás.

Nézzük meg a csúsztatófeszültség eloszlását az x=250 keresztmetszetben (ahol van nyíró igénybevétel). Adjunk meg egy új PATH-t:

Main Menu -> General Postproc -> Path Operations -> Define Path -> By Location

A felugró ablakban a Name mezőben adjunk nevet ennek a PATH-nak, pl "KMBAL". nPts (pontok száma melyekkel a PATH-t megadjuk) legyen 2, nSets (PATH-hoz rendelhető megoldások száma) maradjon 30, nDiv (PATH-on belüli felosztás száma) pedig 20. **OK**. Adjuk meg a két pont koordinátáit:

By Location in Global Cartesian	By Location in Global Cartesian
[PPATH] Create Path points in Global Cartesian Coordinate System	[PPATH] Create Path points in Global Cartesian Coordinate System
NPT Path point number	NPT Path point number 2
X,Y,Z Location in Global C5 250 0	X,Y,Z Location in Global C5 250 300
CS Interpolation CS	CS Interpolation CS
NOTE: The number of defined path points must equal	NOTE: The number of defined path points must equal
the number of specified points (PATH command)	the number of specified points (PATH command)
OK Cancel Help	OK Cancel Help

OK, **OK**, majd nyomjunk **Cancel**-t, hogy eltűnjön az ablak. Következő lépésben a PATH-hoz hozzárendeljük a megjeleníteni kívánt megoldást:

```
Main Menu -> General Postproc -> Path Operations -> Map onto Path
```

A felugró ablakban a Lab mezőbe adjunk nevet neki, pl "TAUXY". Item menüben a Stress-t válasszuk, majd a Comp mezőben az SXY-t. **OK**.

-		
	Map Result Items onto Path	×
	[PDEF] Map Result Items onto Path	
	Lab User label for item	TAUXY
	Item,Comp Item to be mapped	DOF solution X -direction SX -direction SX Strain-total Energy Strain-total Strain-thermal Strain-plastic Strain-creep X -direction SZ -direct
	[AVPRIN] Eff NU for EQV strain	
	Average results across element	Ves
	[/PBC] Show boundary condition symbol	
	Show path on display	□ No
	ОК Арріу	Cancel Help

Main Menu -> General Postproc -> Path Operations -> Plot Path Item -> On Graph

A felugró ablakban válasszuk ki a TAUXY-t majd OK.



A kapott diagram vízszintes tengelye a PATH mentén mért távolság, a függőleges pedig a megadott változó (TAUXY). Látható a szilárdságtanban a csúsztatófeszültség eloszlására kapott megoldás jellege (hálófinomítással finomodik). Nézzük meg az y-irányú normálfeszültség eloszlását az alátámasztás keresztmetszetében. A szilárdságtani összefüggések ezzel nem számolnak!!!!

Adjunk meg egy új PATH-t:

```
Main Menu -> General Postproc -> Path Operations -> Define Path -> By Location
```

A felugró ablakban a Name mezőben adjunk nevet ennek a PATH-nak, pl "KMA". nPts (pontok száma melyekkel a PATH-t megadjuk) legyen 2, nSets (PATH-hoz rendelhető megoldások száma) maradjon 30, nDiv (PATH-on belüli felosztás száma) pedig 20. **OK**. Adjuk meg a két pont koordinátáit:

▶ By Location in Global Cartesian	By Location in Global Cartesian
[PPATH] Create Path points in Global Cartesian Coordinate System	[PPATH] Create Path points in Global Cartesian Coordinate System
NPT Path point number	NPT Path point number 2
X,Y,Z Location in Global CS 500 0	X,Y,Z Location in Global C5 500 300
CS Interpolation CS	CS Interpolation CS
NOTE: The number of defined path points must equal	NOTE: The number of defined path points must equal
the number of specified points (PATH command)	the number of specified points (PATH command)
OK Cancel Help	OK Cancel Help

OK, **OK**, majd nyomjunk **Cancel**-t, hogy eltűnjön az ablak. Következő lépésben a PATH-hoz hozzárendeljük a megjeleníteni kívánt megoldást:

Main Menu -> General Postproc -> Path Operations -> Map onto Path

A felugró ablakban a Lab mezőbe adjunk nevet neki, pl "SZIGY". Item menüben a Stress-t válasszuk, majd a Comp mezőben az SY-t. **OK**.

Map Result Items onto Path	×
[PDEF] Map Result Items onto Path	
Lab User label for item	SZIGY
Item,Comp Item to be mapped	DOF solution X-direction SX Strain-total Y-direction SY Strain-total Z-direction SZ Energy Strain-elastic SX'-shear SXY Strain-thermal Strain-thermal SZ Y-shear Strain-creep Y Y-direction SY
[AVPRIN] Eff NU for EQV strain	
Average results across element	Ves Yes
[/PBC] Show boundary condition symbol	
Show path on display	☐ No
OK Apply	Cancel Help

Plottoltassuk ki egy diagramba feszültségeloszlást a PATH mentén:

Main Menu -> General Postproc -> Path Operations -> Plot Path Item -> On Graph

A felugró ablakban válasszuk ki a SZIGY-t majd OK.



A kapott diagram vízszintes tengelye a PATH mentén mért távolság, a függőleges pedig a megadott változó (SZIGY). Látható, hogy a PATH kezdetén (ahol az alátámasztás van) ébred y-irányú nyomófeszültség, majd a PATH végén (a felső élen) lecseng közel zérus értékre, hiszen a felső lap terheletlen ezen a helyen.

Lehetőség van a megjelenítésre a geometrián a PATH mentén is:

Main Menu -> General Postproc -> Path Operations -> Plot Path Item -> On Geometry

A felugró ablakban válasszuk kis a SZIGY-t, valamint a "with nodes" opciót. *Scale factor*-nak állítsunk be 2000-et például.



A contour plot-os megjelenítéseknél a színek skálázását alul láthatjuk.

Érdekességképpen futassuk le kisebb elemmérettel is és nézzük meg az így kapott eredményeket. A hálózás törlésével törlődnek a terhelések és peremfeltételek is, ezeket is meg kell adnunk újra.

Ha az elemméretet 5-re állítjuk a korábbi 50 helyett akkor az alábbi megoldásokat kapjuk a KMJOBB, KMBAL és KMA keresztmetszetekben az SX, SXY és SY megoldásokra:



Az első ábrán továbbra is a Navier-képlet szerinti lineáris eloszlás figyelhető meg. A második ábrán a csúsztatófeszültég eloszlásának jellege jobban kivehető. Fontos információt a harmadik ábra tartalmaz: az elemméret csökkentésével egyre jobban lokalizálódik a pontszerű terhelés feszültséggyűjtő hatása!